

Esteettömyyskartoituskyselyn 2018 tuloksien esittely



Hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen

Taustaksi


- **Esteettömyyskartoituskysely toteutettiin 2.5.-31.5.2018 välisenä aikana**
- **Kyselyn tavoitteena on osaltaan vaikuttaa turvallisen ja toimivan elinympäristön toteutumiseen**
- **Kyselyn toteuttajana oli Hollolan Vanhus- ja Vammaisneuvosto**




Tuloksien esittely




Vastaajien ikäjakauma ja lukumäärä



Vastaajien sukupuoli



Asuuko vastaaja taajama- vai haja- asutusalueella



Vastaajien arviot (asteikolla 1-4) Hollolan kunnan alueella olevista jalkakäytävistä ja kevyenliikenteenväylistä




Poimintoja avoimista vastauksista liittyen edelliseen kysymykseen

- Kankaantilalla ei pääse lainkaan liikkumaan, jos lunta on satanut paljon. Aurausta pitää odottaa kaksikin päivää. Hiekotusta ei ole lainkaan. Pimeän aikaan lamput valaisevat vain ajoväylät. Katuvalot on suunnattu autoilijoille
- Matkalla taksitolpalle ovat jalkakäytävien reunukset todella korkeita suojateiden kohdalla. Pyörätuolin kanssa on hankala ylittää teitä
- Tampereentien alittavaan tunneliin vanhantalon alueelle tultaessa alamäkeä kirkon suunnasta toivoisin ehdottomasti varoittavaa liikennemerkkiä aja varovasti tunneliin
- Lumitilanteen vuoksi jalkakäytävät olivat erittäin huonosti aurattuja ainakin Tervatiellä, ja siitä kaupalle. Samoin Soramäestä suoraan keskustaan. Rollaattorilla oli tuskaista liikkua
- Keskuskadun valaistus : Valaisimen ovat puiden seassa. Sovituksen kirkolle saa kääntyä pimeässä valaisimen puuttuessa



Vastaajien arviot (asteikolla 1-4) Hollolan kunnan alueella olevista virkistysalueista, puistoista ja levähdyspaikoista




Poimintoja avoimista vastauksista liittyen edelliseen kysymykseen

- Torin laidassa seniorien liikunta-alueella on kadunreunakynnys
- Kuntakeskuksessa liian vähän levähdyspenkkejä ikäihmisille
- Leikkipuistoissa on rajattu alueita maahan pölkyillä, jotka on mahdoton ylittää pyörätuolilla tai rollaattorilla
- Uimarannoille meno on hankalaa samoin, koska hiekka on pehmeää. Apuvälineet kulkevat todella huonosti niissä
- Valkjärven uimarannan pukukoppiin ei ole kulkuluiskaa
- Kävelyteillä pitäisi olla talvellakin olla esteettömiä istuinpenkkejä matkalla Keskustaan , jotta voi levähtää



Vastaajien arviot (1-4) Hollolan kunnan alueella olevista kiinteistöistä ja opasteista



Poimintoja avoimista vastauksista liittyen edelliseen kysymykseen

- Kirjasto jää täysin pimentoon - ei opasteita ympäri kiertävillä kaduilla. Uimahallille huonot opasteet ja liian vähän invapaikkoja
- Talvikävelyreittejä luontoon ja esteettömiä luontopolkuja
- kirjaston ja kunnanviraston eteen ei saa pysäköidä, opasteet puuttuvat
- Uimahalli ei ole esteetön vaikeavammaiselle, joka tarvitsee avustajan. Pitäisi olla saunatila, jota eri sukupuolta olevat (avustaja ja avustettava eri sukupuolta) voisivat käyttää
- Ns. kivijalkaliikkeisiin on yleensä vaikea kulkea esteettömästi. Ovia on useita peräkkäin ja ne eivät pysy auki
- Keskustan teiden numerointi on paikoin puutteellinen. Esim. Kalevantie, mihin suuntaan numerot suurenevät, ei ole nähtävissä



Vapaa sana ja poimintoja palautteista

- Talviaikaan tunneleiden suilla lumipenkat aurausten jäljiltä. Lisäksi pitäisi huomioida myös yläkadun aurauksen jälkeen alapuolella olevien tunneleiden läpimenojen siistiminen. Paikoitellen suojateillä on korkeita reunoja
- Missä ovat hienot istutukset? Kaikki muut paitsi viraston edessä olevat istutukset ovat aikansa eläneitä ja surkeassa kunnossa
- Valaistus Terveystien vierellä kulkevalla kevyen liikenteen väylällä riittämätön. Yleisestikin koetaan, että kävelyteiden valaistuksessa on toivomisen varaa
- Uimahalli ja kuntosali siellä ovat ehdottomasti kunnan paras liikuntapaikka ja siellä palvelee ystävällinen henkilökunta
- Kilpien ja opasteitten vuosihuoltoon pitäisi kiinnittää huomiota, esim. osa opasteista sammaleiden peitossa (näkyvyys heikko)

